

REGIONE VENETO



COMUNE DI
CASALE DI SCODOSIA



C.V.G.A.



**Piano dell'Illuminazione per il Contenimento
dell'Inquinamento Luminoso**
PICIL L.R.V. N°17 07/08/2009 art. 5
del Comune di CASALE DI SCODOSIA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ELABORATO


11

**INTERVENTI OPERATIVI SPECIFICI E
RELATIVE PRIORITÀ**

SCALA

-

| Posizione | Rev. | Percorso | Redazione | Verifica | Riesame | Data |
|-----------|------|----------|-----------|----------|---------|------|
| | | | | | | |



IL PROGETTISTA Dott. Ing. Angelo Milan

STUDIO TETRA

Via Roma, 27 - 45031 Arquà Polesine (RO)
T. +39 0425 918061 F. +39 0425 453888
tetra.ingegneria@gmail.com

IL TECNICO COMUNALE

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | ref. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | ref. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | | | | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | |
| C00001 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00002 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00003 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00004 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00005 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00006 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00007 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00008 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00009 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00010 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00011 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00012 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00013 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00014 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00015 | ALCIDE DE GASPARI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00016 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00017 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00018 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00019 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00020 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00021 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00022 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00023 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00024 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00025 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00026 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00027 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00028 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00029 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità |
|--------|---------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. ALLEGATO) | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | |
| C00030 | ANTONIO VIVALDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00031 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 2 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | 1 | S03 | v | D | 8 | 1 | SAP | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00032 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 2 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | 1 | S04 | v | D | 8 | 1 | SAP | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00033 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 2 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | 1 | S05 | v | D | 8 | 1 | SAP | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00034 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00035 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00036 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00037 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00038 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00039 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00040 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00041 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00042 | PIAZZA ALDO MORO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00043 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00044 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00045 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00046 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00047 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00048 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00049 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00050 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00051 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00052 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00053 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00054 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00055 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00056 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00057 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00058 | VIA ALTAURA VALLARA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. ALLEGATO) | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | |
| C00059 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00060 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00061 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00062 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00063 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00064 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00065 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00066 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00067 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00068 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00069 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00070 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00071 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00072 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00073 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00074 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00075 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00076 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00077 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | 1 | S18 | b | N | 6 | 1 | SAP | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00078 | VIA AMADIO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00079 | VIA ARGINE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00080 | VIA ARGINE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00081 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00082 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00083 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00084 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00085 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00086 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00087 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00088 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00089 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00090 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00091 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00092 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00093 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00094 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00095 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00096 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00097 | VIA BALDASSARRE FACCIOLI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | b | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00098 | VIA BELFIORE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00099 | VIA BELFIORE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00100 | VIA CAMPOLONGO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00101 | VIA CAMPOLONGO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00102 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00103 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00104 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00105 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00106 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00107 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00108 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00109 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00110 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00111 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00112 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00113 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00114 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00115 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00116 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|----------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00117 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00118 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00119 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00120 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00121 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00122 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00123 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00124 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00125 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00126 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00127 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00128 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00129 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00130 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00131 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00132 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00133 | VIA CAMPOLONGO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00134 | VIA CAMPON | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00135 | VIA CAMPON | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00136 | VIA CAMPON | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00137 | VIA CAMPON | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00138 | VIA CAMPON | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00139 | VIA CAMPON | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00140 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00141 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00142 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00143 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00144 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00145 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|----------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00146 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00147 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00148 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00149 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00150 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00151 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00152 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00153 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00154 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00155 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00156 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00157 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00158 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00159 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00160 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00161 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00162 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00163 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00164 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00165 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00166 | VIA COADALBERO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00167 | VIA COADALBERO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00168 | VIA COADALBERO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00169 | VIA COADALBERO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00170 | VIA COADALBERO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00171 | VIA COADALBERO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00172 | VIA COADALBERO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00173 | VIA COADALBERO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00174 | VIA COADALBERO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|----------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00175 | VIA COADALBERO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00176 | VIA COADALBERO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00177 | VIA COADALBERO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00178 | VIA CARUBBIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00179 | VIA CARUBBIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00180 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00181 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00182 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00183 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00184 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00185 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00186 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00187 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00188 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00189 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00190 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00191 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00192 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00193 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00194 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00195 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00196 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00197 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00198 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00199 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00200 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00201 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00202 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00203 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. ALLEGATO) | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00204 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00205 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00206 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00207 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00208 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00209 | VIA CASTAGNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00210 | VIA CASTAGNA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00211 | VIA CASTAGNA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00212 | VIA CASTELLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00213 | VIA CASTELLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00214 | VIA CASTELLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00215 | VIA CASTELLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00216 | VIA CASTELLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00217 | VIA CASTELLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00218 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00219 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00220 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00221 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00222 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00223 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00224 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00225 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00226 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00227 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00228 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00229 | VIA CHIESA VECCHIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00230 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00231 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00232 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00233 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00234 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00235 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00236 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00237 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00238 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00239 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00240 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00241 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00242 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00243 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00244 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00245 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00246 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00247 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00248 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00249 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00250 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00251 | VIA CIRCOVALLAZIONE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00252 | VIA COLMELLI GORNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00253 | VIA COLMELLI GORNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00254 | VIA COLMELLI GORNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00255 | VIA COLMELLI GORNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00256 | VIA COLMELLI GORNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00257 | VIA COLMELLI GORNA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00258 | VIA CORRER | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00259 | VIA CORRER | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00260 | VIA CORRER | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00261 | VIA CORRER | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00262 | VIA CORRER | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00263 | VIA CORRER | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00264 | VIA CORRER | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00265 | VIA CORRER | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00266 | VIA CORRER | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00267 | VIA CORRER | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00268 | VIA CROCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00269 | VIA CROCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00270 | VIA CROCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00271 | VIA CROCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00272 | VIA CROCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00273 | VIA CROCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00274 | VIA CROCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00275 | VIA CROCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00276 | VIA CROCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00277 | VIA CROCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00278 | PIAZZALE DANTE ALIGHIERI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00279 | PIAZZALE DANTE ALIGHIERI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00280 | PIAZZALE DANTE ALIGHIERI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00281 | PIAZZALE DANTE ALIGHIERI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00282 | PIAZZALE DANTE ALIGHIERI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00283 | PIAZZALE DANTE ALIGHIERI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00284 | VIA DEL PLACCO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00285 | VIA DEL PLACCO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00286 | VIA DEL PLACCO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00287 | VIA DEL PLACCO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguabilità L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|---------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00288 | VIA DEL PLACCO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00289 | VIA DEL PLACCO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00290 | VIA DEL PLACCO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00291 | VIA DELLA SCODIOSA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S05 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00292 | VIA DON ANTONIO DESTEFANI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 2 |
| C00293 | VIA DON ANTONIO DESTEFANI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 2 |
| C00294 | VIA DON ANTONIO DESTEFANI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 2 |
| C00295 | VIA DON ANTONIO DESTEFANI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 2 |
| C00296 | VIA DON ANTONIO DESTEFANI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 2 |
| C00297 | VIA DON ANTONIO DESTEFANI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 2 |
| C00298 | VIA DON ANTONIO DESTEFANI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 2 |
| C00299 | VIA DON ANTONIO DESTEFANI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 2 |
| C00300 | VIA DON ANTONIO DESTEFANI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 2 |
| C00301 | VIA DON ANTONIO DESTEFANI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 2 |
| C00302 | VIA DON ANTONIO DESTEFANI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 2 |
| C00303 | VIA DONA DELLE ROSE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | strada chiusa | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00304 | VIA DONA DELLE ROSE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | strada chiusa | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00305 | VIA DONA DELLE ROSE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | strada chiusa | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00306 | VIA DONA DELLE ROSE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | strada chiusa | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00307 | VIA DONA DELLE ROSE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | strada chiusa | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00308 | EMILIA GIRARDELLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | strada chiusa | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00309 | EMILIA GIRARDELLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | strada chiusa | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00310 | EMILIA GIRARDELLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | strada chiusa | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00311 | EMILIA GIRARDELLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | strada chiusa | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00312 | EMILIA GIRARDELLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | IOD | strada chiusa | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00313 | VIA FANTAZZO BOSCHETTO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | |
| C00314 | VIA FRIULI | armatura stradale su palo in cemento | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00315 | VIA GIACOMO LEOPARDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00316 | VIA GIACOMO LEOPARDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00317 | VIA GIACOMO LEOPARDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00318 | VIA GIACOMO LEOPARDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00319 | VIA GIACOMO LEOPARDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00320 | VIA GIACOMO LEOPARDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00321 | VIA GIACOMO LEOPARDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00322 | VIA GIACOMO LEOPARDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00323 | VIA GIACOMO LEOPARDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00324 | VIA GIACOMO LEOPARDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00325 | VIA GIACOMO LEOPARDI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00326 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00327 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00328 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00329 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00330 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00331 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00332 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00333 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00334 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00335 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00336 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00337 | VIA GUGLIELMO MARCONI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00338 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00339 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00340 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00341 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00342 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|--|--------------------|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | |
| C00343 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00344 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00345 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00346 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00347 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00348 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00349 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00350 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00351 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | b | 6 | 1 | IOD | NEL PARCHETTO | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00352 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | b | 6 | 1 | IOD | NEL PARCHETTO | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00353 | VIA GIUSEPPE MAZZINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | b | 6 | 1 | IOD | NEL PARCHETTO | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00354 | VIA GIACOMO PUCCINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00355 | VIA GIACOMO PUCCINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00356 | VIA GIACOMO PUCCINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00357 | VIA GIACOMO PUCCINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00358 | VIA GIACOMO PUCCINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00359 | VIA GIACOMO PUCCINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00360 | VIA GIACOMO PUCCINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00361 | VIA GIACOMO PUCCINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00362 | VIA GIACOMO PUCCINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00363 | VIA GIACOMO PUCCINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G01 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00364 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00365 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00366 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00367 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00368 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00369 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00370 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00371 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00372 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00373 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00374 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00375 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00376 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00377 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00378 | VIA GIOACHINO ROSSINI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | LED | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00379 | VIA GIUSEPPE VERDI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00380 | VIA GIUSEPPE VERDI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00381 | VIA GIUSEPPE VERDI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00382 | VIA GIUSEPPE VERDI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00383 | VIA GIUSEPPE VERDI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00384 | VIA GIUSEPPE VERDI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00385 | VIA GIUSEPPE VERDI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00386 | VIA GIUSEPPE VERDI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00387 | VIA GIUSEPPE VERDI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00388 | VIA GIUSEPPE VERDI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | G02 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|--|--------------------|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | |
| C00389 | VIA GIUSEPPE VERMIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - | |
| C00390 | VIA GIUSEPPE VERMIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00391 | VIA GIUSEPPE VERMIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00392 | VIA GIUSEPPE VERMIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00393 | VIA GIUSEPPE VERMIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00394 | VIA GIUSEPPE VERMIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00395 | VIA GIUSEPPE VERMIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00396 | VIA GIUSEPPE VERMIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00397 | VIA GIUSEPPE VERMIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00398 | VIA GIUSEPPE VERMIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00399 | VIA GIUSEPPE VERMIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00400 | VIA GABELLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00401 | VIA GABELLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00402 | VIA GABELLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00403 | VIA GABELLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00404 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00405 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00406 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00407 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00408 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00409 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00410 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00411 | VIA GNOCCO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00412 | VIA GNOCCO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00413 | VIA GNOCCO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00414 | VIA GNOCCO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00415 | VIA GNOCCO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00416 | VIA GNOCCO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|---------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. ALLEGATO) | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00417 | VIA GNOCCO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - | |
| C00418 | VIA GNOCCO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00419 | VIA GNOCCO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00420 | VIA GNOCCO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | norma | nessun intervento | - |
| C00421 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00422 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00423 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00424 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00425 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00426 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00427 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00428 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00429 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00430 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00431 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00432 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00433 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00434 | VIA GRANDE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00435 | VIA GRISSETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00436 | VIA GRISSETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00437 | VIA GRISSETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00438 | VIA GRISSETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00439 | VIA GRISSETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00440 | VIA GRISSETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00441 | VIA GRISSETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00442 | VIA GRISSETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00443 | VIA GRISSETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00444 | VIA GRISSETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00445 | VIA GRISSETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00446 | VIA GRISETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00447 | VIA GRISETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00448 | VIA GRISETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00449 | VIA GRISETTI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00450 | VIA IV NOVEMBRE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00451 | VIA IV NOVEMBRE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00452 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00453 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00454 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00455 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00456 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00457 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00458 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00459 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00460 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00461 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00462 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00463 | VIA LA PALAZZINA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00464 | VIA LEONARDO DA VINCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00465 | VIA LEONARDO DA VINCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00466 | VIA LEONARDO DA VINCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00467 | VIA LEONARDO DA VINCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00468 | VIA LEONARDO DA VINCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00469 | VIA LEONARDO DA VINCI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00470 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00471 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguabilità L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|---------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00472 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00473 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00474 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00475 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00476 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00477 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00478 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00479 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00480 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00481 | VIA LIGURIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00482 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00483 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00484 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00485 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00486 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00487 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00488 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00489 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00490 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00491 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00492 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00493 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguabilità L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00494 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00495 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00496 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00497 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00498 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00499 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00500 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00501 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00502 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00503 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00504 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00505 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00506 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00507 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00508 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00509 | VIA LOMBARDIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00510 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00511 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00512 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00513 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00514 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00515 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00516 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00517 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00518 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00519 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00520 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00521 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00522 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00523 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00524 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00525 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00526 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00527 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00528 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00529 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00530 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00531 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00532 | VIA LUCIO BATTISTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00533 | VIA MARSOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00534 | VIA MARSOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00535 | VIA MARSOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00536 | VIA MARSOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00537 | VIA MARSOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00538 | VIA MARSOTTI | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00539 | VIA MARTINELLE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguabilità L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00540 | VIA MARTINELLE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 | |
| C00541 | VIA MARTINELLE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00542 | VIA MARTINELLE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00543 | VIA MARTINELLE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00544 | VIA MARTINELLE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D02 | b | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione sorgente | 3 |
| C00545 | VIA MOLINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00546 | VIA MOLINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00547 | VIA MOLINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00548 | VIA MOLINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00549 | VIA MOLINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00550 | VIA MOLINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00551 | VIA MOLINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00552 | VIA MOLINI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00553 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00554 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00555 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00556 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00557 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00558 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00559 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00560 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00561 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00562 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazioni (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazioni (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00563 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00564 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00565 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00566 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00567 | VIA MONSIGNOR ANTONIO SCHIAVO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00568 | VIA MONSIGNOR RINO MARSIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00569 | VIA MONSIGNOR RINO MARSIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00570 | VIA MONSIGNOR RINO MARSIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00571 | VIA MONSIGNOR RINO MARSIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00572 | VIA MONSIGNOR RINO MARSIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00573 | VIA MONSIGNOR RINO MARSIGLIO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00574 | VIA MORI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00575 | VIA NOGAROLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00576 | VIA NOGAROLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00577 | VIA NOGAROLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00578 | VIA NOGAROLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00579 | VIA NOGAROLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00580 | VIA NOGAROLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00581 | VIA NOGAROLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00582 | VIA NOGAROLE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | v | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00583 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00584 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00585 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00586 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00587 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00588 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00589 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00590 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00591 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00592 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00593 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00594 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00595 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00596 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00597 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00598 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00599 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00600 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00601 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00602 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00603 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00604 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00605 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00606 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguabilità L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00607 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00608 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00609 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00610 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00611 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00612 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00613 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00614 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00615 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00616 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00617 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00618 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00619 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00620 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00621 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00622 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00623 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00624 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00625 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00626 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00627 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00628 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00629 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00630 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00631 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00632 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00633 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00634 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00635 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00636 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00637 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00638 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00639 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00640 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00641 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00642 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00643 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00644 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00645 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00646 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00647 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00648 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00649 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00650 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguabilità L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità |
|--------|--------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | |
| C00651 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00652 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00653 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00654 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00655 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00656 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00657 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00658 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00659 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00660 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00661 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00662 | VIA NUOVA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D03 | v | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00663 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00664 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00665 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00666 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00667 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00668 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00669 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00670 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00671 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00672 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00673 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00674 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00675 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità |
|--------|-------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|--|--------------------|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | |
| C00676 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00677 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00678 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00679 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00680 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00681 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00682 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00683 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00684 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00685 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00686 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00687 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00688 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00689 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00690 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00691 | VIA ONORIO DE LUCA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00692 | VIA PALAZZETTO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | b | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00693 | VIA PALAZZETTO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | b | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00694 | VIA PALAZZETTO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | b | 8 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00695 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00696 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00697 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00698 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00699 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00700 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00701 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguabilità L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|-------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00702 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00703 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00704 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00705 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00706 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00707 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00708 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00709 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00710 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S13 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00711 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00712 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00713 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00714 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00715 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00716 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00717 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00718 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00719 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00720 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00721 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00722 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00723 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00724 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00725 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00726 | VIA PARRUCCONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S18 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00727 | VIA PEGORINA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|---------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00728 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00729 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00730 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00731 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00732 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00733 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00734 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00735 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00736 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00737 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00738 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00739 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00740 | VIA PIEMONTE | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00741 | VIA PRIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S05 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00742 | VIA PRIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00743 | VIA PRIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00744 | VIA PRIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00745 | VIA PRIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00746 | VIA PRIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00747 | VIA PRIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S05 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00748 | VIA 4 MARTIRI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00749 | VIA 4 MARTIRI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00750 | VIA 4 MARTIRI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00751 | VIA 4 MARTIRI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00752 | VIA 4 MARTIRI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00753 | VIA 4 MARTIRI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 7 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00754 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00755 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00756 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguabilità L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità |
|--------|---------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|--|--------------------|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | |
| C00757 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 | |
| C00758 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00759 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00760 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00761 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00762 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00763 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00764 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00765 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00766 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00767 | VIA ROMA | apparecchio arredo urbano su palo | 2 | 2 | D05 | b | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00768 | VIA RONDEI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 9 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00769 | VIA SABBIONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00770 | VIA SABBIONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00771 | VIA SABBIONA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00772 | VIA SANTA TECLA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00773 | VIA SERRAGLIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S12 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00774 | VIA SPIGAFOSSI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00775 | VIA SPIGAFOSSI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 9 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00776 | VIA STENTAROLE BORGHESENI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00777 | VIA STENTAROLE BORGHESENI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00778 | VIA STENTAROLE BORGHESENI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00779 | VIA STENTAROLE BORGHESENI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00780 | VIA STENTAROLE BORGHESENI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00781 | VIA STENTAROLE BORGHESENI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00782 | VIA STENTAROLE BORGHESENI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00783 | VIA STENTAROLE BORGHESENI | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S11 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00784 | VIA TOSCANA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguabilità L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|-----------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio o secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00785 | VIA TOSCANA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00786 | VIA TOSCANA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00787 | VIA TOSCANA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S03 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00788 | VIA TRENTO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00789 | VIA TRENTO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00790 | VIA TRENTO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | MERC | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00791 | VIA TRIESTE | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D03 | v | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00792 | VIA UGO FOSCOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione | 5 |
| C00793 | VIA UGO FOSCOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione | 5 |
| C00794 | VIA UGO FOSCOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione | 5 |
| C00795 | VIA UGO FOSCOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione | 5 |
| C00796 | VIA UGO FOSCOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione | 5 |
| C00797 | VIA UGO FOSCOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione | 5 |
| C00798 | VIA UGO FOSCOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione | 5 |
| C00799 | VIA UGO FOSCOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione | 5 |
| C00800 | VIA UGO FOSCOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione | 5 |
| C00801 | VIA UGO FOSCOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione | 5 |
| C00802 | VIA UNGHERIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00803 | VIA UNGHERIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00804 | VIA UNGHERIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00805 | VIA UNGHERIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00806 | VIA UNGHERIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|--------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00807 | VIA UNGHERIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00808 | VIA UNGHERIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00809 | VIA UNGHERIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00810 | VIA UNGHERIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00811 | VIA UNGHERIA | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00812 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S06 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00813 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00814 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | D04 | v | 6 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00815 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00816 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00817 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00818 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00819 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00820 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00821 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00822 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00823 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00824 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00825 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00826 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00827 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00828 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00829 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 | |
| C00830 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00831 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00832 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00833 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00834 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00835 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00836 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00837 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00838 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00839 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00840 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00841 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00842 | VIA USSUOLO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S15 | v | 8 | 1 | IOD | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00843 | VIA VENETO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00844 | VIA VENETO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00845 | VIA VENETO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00846 | VIA VENETO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00847 | VIA VENETO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00848 | VIA VENETO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00849 | VIA VENETO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00850 | VIA VENETO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00851 | VIA VENETO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |
| C00852 | VIA VENETO | apparecchio arredo urbano su palo | 1 | 1 | D01 | b | 6 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | non adeguabile | sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti | 4 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00853 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00854 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00855 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00856 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00857 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00858 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00859 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00860 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00861 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00862 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00863 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00864 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00865 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00866 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00867 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00868 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00869 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00870 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00871 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00872 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00873 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00874 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00875 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00876 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00877 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00878 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00879 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00880 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00881 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità | |
|--------|--------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | | n° apparecchi principali installati | rif. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | rif. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazione (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | | |
| C00882 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - | |
| C00883 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00884 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00885 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00886 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00887 | VIA VENETO | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S10 | b | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | a norma | nessun intervento | - |
| C00888 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00889 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00890 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00891 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00892 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00893 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00894 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00895 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00896 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00897 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00898 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00899 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00900 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00901 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00902 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00903 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00904 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |

| CODICE | ubicazione | tipologia complesso illuminante | n° apparecchi totali installati sul complesso illuminante | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PRINCIPALE | | | | | | | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDARIO (ove presente) | | | | | | | | | | Adeguatezza L.R.17/09 e s.m.i. | Tipo di intervento | Codice di priorità |
|--------|--------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|
| | | | | n° apparecchi principali installati | ref. Abaco apparecchio principale | stato di conservazione apparecchio di illuminazione | altezza di installazioni (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio principale | tipologia apparecchio di illuminazione secondario | n° apparecchi secondari installati | ref. Abaco apparecchio secondario (rif. (ALLEGATO | stato di conservazione apparecchi o di illuminazione | Rispondenza alla normativa (L.R. 17/09 e s.m.i.) | altezza di installazioni (m) | n° sorgenti luminose installate | tipologia sorgente luminosa | note apparecchio secondario | | | | |
| C00905 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |
| C00906 | VIA Y. RABIN | armatura stradale su palo | 1 | 1 | S16 | v | 8 | 1 | SAP | | | | | | | | | | | | adeguabile | sostituzione apparecchio (apparecchio di illuminazione vetusto/cattive condizioni) | 3 |